

平成29年12月15日
東海旅客鉄道株式会社
主要地方道松川インター大鹿線
道路トンネル新設（四徳工区）
工事共同企業体

主要地方道松川インター大鹿線道路への土砂流入について

平成29年12月15日、主要地方道松川インター大鹿線道路トンネル新設（四徳工区）工事現場付近において、土砂流入が発生しました。本事象による、怪我人やトンネル坑内崩落等の被害報告は受けていません。概要は以下の通りです。

1. 発生日時
 - ・平成29年12月15日（金）午前3時25分頃
 2. 発生箇所
 - ・主要地方道松川インター大鹿線道路トンネル新設（四徳工区）工事現場付近
※住所：長野県上伊那郡中川村大草 7282-76 付近
 3. 施工会社
 - ・主要地方道松川インター大鹿線道路トンネル新設（四徳工区）工事共同企業体
（代表構成員 戸田建設株式会社、構成員 吉川建設株式会社）
 4. 原因
 - ・詳細な原因は調査中です。
 5. 概況
 - ・午前1：40頃 発破作業実施
 - ・午前3：00頃 コンクリート吹付作業実施
 - ・午前3：25頃 土砂流入発生
 6. 被害の状況
 - ・本事象に伴い、現在、四徳大橋松川側付近～松除橋付近*まで道路を通行止めにしており、一般車は県道松川大鹿線（県道22号線）に誘導しております。
 - ・道路の復旧作業については、道路管理者である長野県や大鹿村、中川村などの関係者と調整し、早期復旧に努めてまいります。
- ※松除橋付近：主要地方道松川インター大鹿線終点。県道松川大鹿線（県道22号線）との分岐点
7. その他
 - ・現地の状況等の写真は別紙を参照してください。

○場所詳細



○中川村方面からの撮影



○大鹿村方面からの撮影

