

平成24年6月7日  
東海旅客鉄道株式会社

### 岐阜丸之内社宅跡地土壌調査結果について

当社が保有する岐阜丸之内社宅跡地において、土壌調査を実施したところ、一部から基準値を超える鉛が検出されたため、岐阜市に報告しましたので、お知らせします。

#### 1. 調査箇所

所在地：岐阜県岐阜市加納丸之内1番・7番

#### 2. 調査結果

- ・採取した土のサンプルを調査した結果は、下表の通りです。
- ・検出された有害物質の種類は鉛で、溶出量（水に溶け出す量）において基準値を超える値が検出されました。
- ・その他の有害物質については、基準に適合していました。
- ・地下水は、基準に適合しています。

#### <試験結果>

汚染物質	調査項目	調査数	基準 超数	基準値		検出濃度	倍率
				単位	数値		
鉛及び その化合物	溶出	107	16	mg/l	0.01 以下	0.012～ 0.060	1.2～ 6.0

#### 3. 今後の対応

当該の基準値を超える土壌については、岐阜市の指導に基づき適切に対応します。