

平成24年8月29日  
東海旅客鉄道株式会社

## 岐阜西丸社宅跡地における土壌調査結果について

当社が売却した岐阜西丸社宅跡地において土壌調査を実施したところ、一部から基準値を超える砒素が検出されたため、岐阜市に報告しましたので、お知らせします。

### 1. 調査箇所

所在地：岐阜県岐阜市加納西丸町一丁目62番1

### 2. 調査結果

- ・採取した土のサンプルを調査した結果は、下表のとおりです。
- ・検出された有害物質の種類は砒素で、溶出量（水に溶け出す量）において基準値を超える値が検出されました。
- ・その他の有害物質については、基準に適合していました。
- ・地下水は、基準に適合しています。

#### <試験結果>

汚染物質	調査項目	調査数	基準超数	基準値		検出濃度	倍率
				単位	数値		
砒素及びその化合物	溶出	62	6	mg/l	0.01 以下	0.011～ 0.040	1.1～ 4.0

### 3. 今後の対応

当該の基準値を超える土壌については、岐阜市の指導に基づき適切に対応します。