

台風15号に伴う身延線災害状況について

台風15号の上陸に伴う当社身延線の被災状況については、本日午前中から現地立ち入りが可能となり、現在もなお調査中ではありますが、現段階で把握している状況につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1. 概要

(1) 被災区間：身延線 西富士宮駅～甲府駅間

(2) 主な被災箇所 … 別紙参照

- ① 市川本町駅～芦川駅間 芦川橋りょう橋台裏の洗掘
- ② 内船駅～甲斐大島駅間 盛土崩壊
- ③ 芝川駅～稲子駅間 斜面崩壊による第二湯沢トンネル内等への土砂流入
- ④ 身延駅構内 冠水
- ⑤ 倒木（芝川駅～稲子駅間、西富士宮駅～沼久保駅間）
- ⑥ 土砂流入（西富士宮駅～沼久保駅間）
- ⑦ 流木（身延駅～塩之沢駅間）

2. 当面の運転計画

- ・ 富士駅～西富士宮駅間：折り返し運転
- ・ 西富士宮駅～甲府駅間：運転見合わせ


※特急「ワイドビューふじかわ」は、1号～14号まで全て運休します。

3. その他

- ・ 現在、復旧に向け現地調査中ですが、内船駅～甲斐大島駅間の盛土崩壊（上記②）などの状況から、全線開通の目途は立っていません。
- ・ 運転計画は復旧作業の進捗に伴って変更される都度、別途お知らせします。

別紙

台風15号による身延線における主な被災状況



参考

①市川本町駅～芦川駅間
芦川橋りょう橋台裏の洗掘



②内船駅～甲斐大島駅間
盛土崩壊



③芝川駅～稲子駅間
斜面崩壊による第二湯沢トンネル内等への土砂流入

