

平成28年8月15日  
東海旅客鉄道株式会社

### 東海道新幹線品川駅～新横浜駅間の高架橋からのコンクリート片落下について

8月15日（月）16時15分頃、東海道新幹線の高架下（貸付駐車場として利用している当社用地）にコンクリートが落ちていたのを、高架下駐車場をご利用されている方が発見し、当社に連絡がありました。

当社が調査したところ、高架橋のコンクリートの一部が剥がれ、高架下貸付駐車場に駐車されている自動車のフロントガラスに落下したものと判明しましたので、お知らせいたします。なお、貸付駐車場利用者及び通行人等にお怪我はありませんでした。また、構造物の強度には問題なく、列車運行にも影響はございません。

1. 発見日時 平成28年8月15日（月）16時15分頃
2. 発見場所 東海道新幹線 品川駅～新横浜駅間  
住所：神奈川県横浜市港北区菊名7丁目
3. 落下物
  - ・落下物の総重量： 55 g（全4片）
  - ・最大片の大きさ： 70 mm×50 mm×10 mm
  - ・最大片の重さ： 40 g
4. 原因 劣化により剥れ落ちたものと推定
5. その他
  - ・地上からコンクリートの剥落箇所までの高さは、約7.5mです。



落下した場所  
(丸点線が落下した範囲)



落下していたコンクリート片