

## モルタル片落下について

本日6時00分頃、神奈川県川崎市中原区市ノ坪の高架脇の当社敷地内の私道（一般の方は通行可能）にモルタル片が落下しているとの情報が住民の方より当社新横浜保線所がありました。

調査したところ、東海道新幹線高架橋上の電柱を支える構造物の化粧モルタルが落下していることが判明しました。

なお、住民の方がお怪我をされたとの情報はありません。

1. 発見日時 平成24年4月26日（木） 5時30分頃

2. 発見場所 神奈川県川崎市中原区市ノ坪

3. 落下物（下図参照）

- ・大きさ : 長さ75cm×高さ5cm×横5cm
- ・総重量 : 約2,180g
- ・高さ : 約6m


（写真1 剥離箇所）



（写真2 落下箇所）



（図 剥離したモルタル片形状）



4. 原因 調査中

5. その他

- ・平成24年3月17日に叩き落とし点検した際には異常はありませんでした。
- ・本日、同種箇所の緊急点検を実施します。