## 東海道新幹線三島車両所におけるコンクリート片落下について

静岡県駿東郡長泉町下土狩大畑220先の東海道新幹線三島車両所に隣接する道路脇に、コンクリート片が落下しているのを、沿線の住民が1月15日朝に発見した旨、本日(1月17日16時頃)申告がありました。

当社係員が調査したところ、三島車両所のコンクリート構造物の壁の表面の一部が 剥れ落ちたことが判明しました。

なお、これによって通行された方がお怪我されたとの情報はありません。また、他 のコンクリート片落下の情報はありません。

- 1. 申告日時 平成25年1月17日(木)16時頃
- 2. 発見日時 平成25年1月15日(火) 朝方
- 3. 発見場所 東海道新幹線 三島車両所隣接の道路脇 住所:静岡県駿東郡長泉町下土狩大畑220先
- 4. 落下物

·大きさ : 40 c m×25 c m×8 c m

・重さ : 5. 7 kg (最大片) 合計 約6.0 kg

- 5. 原因 劣化により剥れ落ちたものと推定
- 6. その他
  - 構造物の強度に問題はありません。
  - 本日、付近の緊急点検を実施し、問題がないことを確認しました。