

平成25年7月2日

東海旅客鉄道株式会社

### 東海道新幹線米原駅～京都駅間における化粧用モルタル片落下について

7月2日14時15分頃、東海道新幹線米原駅～京都駅間の高架橋下に、落下物があることを、沿線の住民が発見した旨、申告がありました。当社係員が調査したところ、高架橋表面を化粧するためのモルタルの一部が剥れ落ちたことが判明しました。

なお、これによって通行された方がお怪我されたとの情報はありません。

1. 申告日時 平成25年7月2日（火）14時15分頃
2. 発見場所 東海道新幹線 第1原高架橋下（米原駅～京都駅間）  
住所：滋賀県彦根市原町宮下
3. 落下物
  - ・大きさ : 190mm×170mm×40mm（最大片） 合計15個
  - ・重さ : 1.0kg（最大片） 合計 約2.5kg
4. 原因 劣化により剥れ落ちたものと推定
5. その他
  - ・列車運行や、構造物の安全・強度に問題はありません。
  - ・本日、当該箇所の叩き落とし及び緊急点検を実施しました。

