

在来線特急車両部品の落失について


1. 発見日時 平成26年4月4日（金） 10時30分頃
2. 発見場所 JR東海 神領車両区
(住所：愛知県春日井市堀ノ内町)
3. 概況 JR東海 神領車両区で、在来線特急車両383系A5編成（6両編成）の定期点検中、係員が6号車の車両床下機器の下蓋が無くなっていることを発見しました。
下蓋は列車の走行中に落失したものと思われ、捜索しておりますが、現在までに発見されていません。
4. 落失物の詳細 6号車 車両床下機器 下蓋
大きさ：約85cm(縦)×約66cm(横)×約0.1cm(厚さ)
重さ：約2kg
材質：アルミ製



落失した状況



正常な取り付け状態



車両床下機器 下蓋の取り付け位置

5. 原因 調査中
6. その他
 - ・車両床下機器の下蓋は、90日以内に1度実施する交番検査時に固定状態を目視で確認します。直近の検査は平成26年1月10日に行いました。
 - ・当該の蓋はリベットで固定されており、通常着脱するものではありません。