

## 東京駅地下商業施設（東京駅一番街）におけるプラスチックシートの落下について

本日6月18日午前11時20分頃、東海道新幹線・東京駅地下商業施設（東京駅一番街）の「のぞみ広場」において、落下物がある旨の申告がお客様からありました。

係員が確認したところ、雨漏りを処置するために一時取り付けていた仮設のプラスチックシートが落下したものと判明しました。

なお、通行された方等がお怪我をされたとの情報はございません。

1. 発生日時 平成26年6月18日（水）午前11時20分頃  
※仮設プラスチックシートの設置日時 平成26年5月31日（土）午前2時頃
2. 発見場所 東京駅新幹線高架下の商業施設「東京駅一番街」地下1階「のぞみ広場」  
※住所：東京都千代田区丸の内1-9-1  
※東京駅一番街：東京ステーション開発㈱運営（JR東海グループ）  
※のぞみ広場：東京駅八重洲地下中央改札口前
3. 落下物
  - ・素材 : プラスチック
  - ・大きさ : 約180cm×約60cm×約0.4cm（1枚）
  - ・重さ : 約380g
  - ・天井の高さ : 約2.9m
4. 原因 ガムテープで留めていた仮設のプラスチックシートが剥がれ、落下したため。

