

平成26年11月6日
東海旅客鉄道株式会社

高山駅構内の土壌調査結果について

高山駅構内で侵入防止さくの新設工事を行うにあたり、土壌調査を実施したところ、基準値を超える砒素が検出されたため、岐阜県飛騨振興局に報告しましたので、お知らせします。

1. 調査箇所

所在地：岐阜県高山市昭和町地内

2. 調査結果

- ・採取した土のサンプルを調査した結果は、下表のとおりです。
- ・検出された有害物質の種類は砒素で、溶出量（水に溶け出す量）において基準値を超える値が検出されました。
- ・その他の有害物質については、基準に適合していました。

<試験結果>

汚染物質	調査項目	調査数	基準超数	基準値		検出濃度	倍率
				単位	数値		
砒素	溶出	1	1	mg/kg	0.01 以下	0.016	1.6

3. 今後の対応

当該の基準値を超える土壌については、岐阜県飛騨振興局の指導に基づき適切に対応します。