

平成27年8月26日

東海旅客鉄道株式会社

東海道新幹線 三河安城駅南口 軒天井材の落下について

本日7時25分頃、東海道新幹線三河安城駅南口付近において、駅係員が落下物を発見しました。確認したところ、三河安城駅の軒天井材の一部が落下したものと判明しました。

建物強度には問題なく、列車運行にも影響はございません。また、一般のお客さまからお怪我をされたとの情報はございません。

1. 発生日時 平成27年8月26日（水）7時25分頃（発見）

2. 発見場所 三河安城駅南口

※住所：愛知県安城市三河安城町1-18-2

3. 落下物

- ・素材 : ケイカル板
- ・大きさ : 約74cm×約65cm×約0.5cm
- ・重さ : 約2.5kg（合計）
- ・天井の高さ : 約8.2m


4. 原因 調査中



下から天井を見上げた写真



約8.2m



約65cm

約74cm