

東海道新幹線 N700系乗降扉付近の一部部品落失について

- 1. 発見日時 平成27年9月8日(火) 13時20分頃
- 2. 発見場所 JR東海 東京仕業検査車両所 (住所:東京都品川区八潮)
- 3. 概 況 ・東京仕業検査車両所にて、清掃作業中にN700系車両(16号車)の 乗降扉下部の保護板および取付ビス4本が無くなっていることが発見されました。
 - ・この保護板は、乗降時に発生するきずから車体を守るために取り付けられたもので、保護板が無い状態でも列車運行に支障はございません。
 - ・この落失による車両への損傷及びお客様への怪我はございません。
 - ・落失した部品は現在発見されておりません。
- 4. 保護板について
 - (1) 大きさ 横:約60cm×縦:約3cm×高さ:約5cm (厚さ:2mm)
 - (2) 重さ 約760g
 - (3) 材質 ステンレス製



※取り付け状態については別紙参照

- 5. 原 因 調査中
- 6. その他 現在、念のため、同構造の東海道新幹線全133編成(N700A:22編成、N700系:81編成、700系:30編成)の点検を実施しております。



正常な取り付け状態