

名古屋駅工事現場における工所用養生材の落下について


本日10月2日16時30分頃、名古屋駅で建設中のJRゲートタワー工事現場から工所用養生材が落下しました。

なお、通行された方等がお怪我をされたとの情報はございません。

1. 発生日時 平成27年10月2日（金）16時30分頃
2. 落下物
(ベニヤ板：1枚)
 - ・素材 : 木材
 - ・大きさ : 約161cm×約91cm×約1.2cm
 - ・重さ : 約11kg(プラスチック段ボール：3枚)
 - ・素材 : ポリプロピレン
 - ・大きさ : 約182cm×約91cm×約0.3cm (1枚)
 - ・重さ : 約600g (1枚)
3. 発見場所 (ベニヤ板)
 - ・JRセントラルタワーズ2Fタワーズテラスの底の上
(プラスチック段ボール)
 - ・名古屋駅桜通口 駅前ロータリー付近
住所：名古屋市中村区名駅1丁目
4. 原因 クレーンにより養生材を吊り上げ中（高さ：約110m）に、風にあおられて荷が崩れ、落下したものと推定。
(名古屋熱供給株式会社の発注工事で、統括安全管理は大成・鹿島JVが担当)



2階タワーズテラス



名古屋駅桜通口



プラスチック段ボール