

2020年9月18日
東海旅客鉄道株式会社

東海道本線 吉原駅ホーム階段における雨水管の一部落下について

2020年9月18日（金）14時4分頃、吉原駅のホーム階段に雨水管の一部が落下している旨、お客様から申告がありました。当社が調査したところ、同駅に取り付けている雨水管の一部が落下したものと判明しましたので、お知らせいたします。

1. 発生日時 2020年9月18日（金）13時49分頃
2. 落下場所 東海道本線 吉原駅 ホーム階段
住所：静岡県富士市鈴川本町
3. 落下物
 - ・部 材 ： 鋼製雨水管・鋼製ジョイント・スレート材
 - ・大きさ及び重さ：
 - 〔鋼製雨水管〕 約9cm（直径）×約68cm（長さ）、約4.4kg
 - 〔鋼製ジョイント〕 約10cm（直径）×約5cm（長さ）、約1.5kg
 - 〔スレート材〕 約74cm×27cm、約1.7kg
 - ・総重量：約7.6kg
4. 原因 雨水管の腐食によるものと推定
5. その他
 - ・お客様からお怪我の申告はありません。また、列車運行に影響はありませんでした。
 - ・落下箇所からの高さは、約8mです。



部材の落下状況



落下部材