

身延線 善光寺駅～南甲府駅間の橋りょうからのボルト類落下について

2021年4月12日（月）8時13分頃、身延線 善光寺駅～南甲府駅間の橋りょう下の道路面にボルト類が落下しているのを一般の方が発見し、当社に申告がございました。

当社が調査したところ、落下したボルト類は、橋桁とまくらぎを固定するボルト及びナットであることが判明しました。

なお、現時点においてご通行の方等がお怪我をされたという情報はございません。また、構造物の強度には問題なく、列車運行にも影響はございません。

1. 発生日 2021年4月12日（月）
2. 発生場所 身延線 善光寺駅～南甲府駅間 第二板垣川架道橋
住所：山梨県甲府市城東
3. 落下物
 - ・ボルト及びナット（鉄製）
 - ・大きさ及び重さ
 - 〔ボルト〕 約2.2 cm（直径）× 約33 cm（長さ）、約1.2kg 1本
 - 〔ナット〕 約3.0 cm（直径）× 約1.5 cm（長さ）、約0.05Kg×2個 計約0.1Kg
 - ・総重量： 約1.3Kg
4. 原因
 - ・調査中
5. その他
 - ・道路面から取付けられたボルト類までの高さは、約5mです。



落下箇所



落下したボルト及びナット