

在来線車両の床下搭載品の落失について

1. 発見日時 2022年2月3日（木） 6時00分頃
2. 発見場所 紀勢本線 新宮駅構内（住所：和歌山県新宮市徐福）
3. 概況
 - ・新宮駅で出区点検中の運転士が、在来線85系気動車（2両編成）の鉄製手歯止め（床下搭載）が1個落失していることを発見しました。
 - ・本事象によるお客様のお怪我及び車両への損傷はございません。
 - ・鉄製手歯止めは、現在のところ発見されておりません。※手歯止めとは、車輪とレールの間に設置し、車両の転動を防止するための器具です。
4. 落失物の詳細 2号車 車両床下に搭載されている鉄製手歯止め（1個）
 - 材質 鉄製
 - 寸法 横265mm×高さ130mm×幅70mm
 - 重さ 約2.7kg



鉄製手歯止め搭載位置



鉄製手歯止め搭載状態
(正常状態)



発見時の状態

5. 原因 動物との衝撃の影響で落失した可能性が考えられますが、詳細は調査中です。
6. その他 当該箇所は2022年2月2日に点検を実施しており、鉄製手歯止めが正常に搭載されていることを確認しております。