


東海道新幹線 新横浜駅～小田原駅間におけるワイヤーの道路への垂下について

2023年2月1日（水）5時20分頃、東海道新幹線 新横浜駅～小田原駅間の沿線道路の上にワイヤーが垂下しているとの連絡が当社にありました。

当社が調査したところ、沿線の電力ケーブルを架設するためのワイヤーの一部であることが判明しました。

なお、当該ワイヤーは6時30分に撤去を完了しております。また、構造物の強度には問題なく、列車運行にも影響はございませんでした。

1. 発生日時 2023年2月1日（水）5時20分頃
2. 発生場所 東海道新幹線 新横浜駅～小田原駅間
住所：神奈川県平塚市横内（よこうち）
3. 垂下したワイヤー
 - ・種類： 亜鉛めっき鋼より線（断面積90mm²）
 - ・長さ： 約50m（うち道路に支障する幅は12m）
 - ・用途： 沿線設備に電源を供給するための電力ケーブルの張力を支えるために、電力ケーブル架設区間の両端に設置するワイヤー
4. 原因
 - ・ワイヤーを固定する金具が破断し外れ、ワイヤーが垂下したため。
※金具が破断した原因は調査中です。
5. その他
 - ・これまでに怪我人の情報はありません。
 - ・同様の設備については点検を実施いたします。
 - ・当該のワイヤーは電気を流す用途のものではありません。



ワイヤー垂下の状況