


2023年10月23日  
東海旅客鉄道株式会社

### 東海道新幹線 三河安城駅～名古屋駅間におけるのり面火災について

1. 発生日時 2023年10月23日（月）10時35分頃
2. 発生場所 東海道新幹線 三河安城駅～名古屋駅間  
住所：愛知県知立市上重原町（かみしげはらちょう）
3. 概況 2023年10月23日（月）10時35分頃、東海道新幹線 三河安城駅～名古屋駅間におけるのり面において火災が発生し、同区間の上下線で運転を見合わせました。直ちに消防を手配し、消火活動を行い、12時20分に鎮火を確認しました。その後、設備点検を行い、安全の確認が取れたため、12時30分に運転を再開しました。
4. 原因
  - ・当社の発注した電気工事に伴い、のり面のコンクリートをエンジンカッターで切断する作業を行っていた際に発生した火花が、風に煽られて枯草に引火したため。  
※持参していた消火用の水（8リットル）を使用し初期消火を試みましたが、消火できずに延焼しました。
5. 再発防止策
  - ・火花が発生する作業を行う場合には、防火シートを設置するなど、十分な火災防止措置をとるよう徹底します。
6. その他
  - ・今回の火災による怪我人はいませんでした。



現地の状況