

中央新幹線第一首都圏トンネル新設（北品川工区）工事周辺における地表面隆起について

本日、中央新幹線第一首都圏トンネル新設（北品川工区）工事現場の地上付近において、地表面の隆起を確認しました。

当社工事との因果関係は調査中ですが、周辺で行われている工事が無いことから、当社起因の可能性があると考えており、掘進を一時停止しております。

引き続き調査を進めてまいります。

1. 発生日時 2025年10月28日（火） 時刻不明
 ※知得時間は10月28日（火） 8時30分頃
2. 発生箇所 東京都品川区西品川1丁目1番付近の区役所通り上の交差点
3. 施工会社 中央新幹線第一首都圏トンネル新設（北品川工区）工事共同企業体
 （構成員 株式会社熊谷組、大豊建設株式会社、徳倉建設株式会社）
4. その他
 ・品川区から連絡を受けて、現地を測量した結果、隆起を確認しました。
 ・道路は一時、片側交互通行となりましたが、現在は解消されています。
 ・道路管理者（品川区）による応急処置（段差の一部解消）を実施済みです。
 ・定期的に地上巡回を行っている範囲で、周辺への影響は確認されておりません。



（参考）

高さ：最大約13センチ

幅 ：約10メートル