

中央本線 藪原架道橋からのコンクリート片落下について

2026年2月24日（火）8時30分頃、中央本線 藪原駅付近の架道橋入口周辺で、道路管理者よりコンクリート片が落下していることを発見した旨、当社に連絡がありました。当社が調査したところ、当社架道橋の一部が落下したものと判明しました。これにより通行されたお客様にお怪我があった等の情報はありません。

地域の皆様には、ご心配をおかけいたしましたこととお詫び申し上げます。

1. 発見日時 2026年2月24日（火）8時30分頃

2. 発生場所 中央本線 藪原駅構内 藪原架道橋  
住所：長野県木曾郡木祖村藪原

3. 落下物

- ・材質：コンクリート片
- ・総重量：約1.86kg（合計）
- ・大きさ：最大破片で縦約60mm×横約140mm×厚さ約30mm（約0.26kg）

4. 推定原因

- ・コンクリート内部に浸入した水分が凍結・融解を繰り返したことにより表面が剥落したものと推定しておりますが、詳細は調査中です。

5. 当該箇所への対応

- ・本事象に伴い当該箇所への設備点検を実施し、架道橋の強度に問題が無いこと、現時点で他に落下する可能性のある部材が無いことを確認しております。

6. その他

- ・本事象に伴う列車への影響はございません。



落下箇所



落下物